

丸福産業 イチオシ情報

平成29年5月号 Vol.76

タップ加工の逸品をご紹介します！

今回はOSGのAタップをご紹介します。タップ加工で起こるトラブルの主な要因は「切りくず」という事ですが、Aタップは独自技術で「切りくず」の排出を促進する溝を作って解決しています。ご使用のお客様での評判も良く、しかも、トータルな生産性向上に貢献する優れ物と自信を持ってお勧めいたします。GW明けでお仕事が忙しくなって参りますが、一度、ご検討の程お願い致します。

出野

今大評判の高効率・多機能タップをご紹介します！

タップ加工に困っていませんか？



タップ加工のトラブル・ワースト3


- No.1 折損・欠け ...26%
- No.2 ねじ精度の不良 ...17%
- No.3 むしれ、かじり等 ...14%
- その他 ...43%

主なトラブル要因は”切りくず”




OSGのAタップなら、ここまでできる！

ダントツの切りくず排出性！



従来品



A-SFT

高品位な雌ねじ加工



被削材質：SS400


むしれ・かじり無し！



被削材質：SUS304

幅広い切削領域

切削領域のイメージ図



加工設備を選ばない



手動式ボール盤からマシニングセンターまで対応！

さらに、様々な被削材(ステンレス・合金鋼他)に対応！

タップ加工のご相談はお気軽に

「知恵の経営報告書2012」実践モデル企業



丸福産業は生産性向上・コストダウン・環境対策をご提案する「KES」取得商社です

丸福産業株式会社

この情報についてのお問合せは、
お気軽に、本社 (075)661-2171 まで

- 本社 〒601-8026 京都府京都市南区東九条中札辻町38
電話：(075)661-2171(代) Fax：(075)671-8075
- 彦根 〒522-0034 滋賀県彦根市大橋町16番地
- 栗東 〒520-3025 滋賀県栗東市中沢3丁目2番地4号
- URL : <http://www.e-marufuku.co.jp> info@e-marufuku.co.jp